



Ventilstellung nicht für Kolben O.T. gezeichnet
valve position not shown for piston t.d.c.

24. Juli 1951

Motor Querschnitt

Cross section of engine

A. II.

190085 E1

Wegmann-Motorenfabrik GmbH, Friedrichshafen, App. 14.8.51